

## SONY TA-F5

### 故障箇所

プロテクトリレー接点異常、パワー回路最終段エミッター抵抗のはんだ劣化、トランジスターのはんだ劣化


### 修理内容

プロテクションリレーの接点清掃(特殊リレーのため市販品が無いため)


エミッター抵抗のはんだ修正(大出力時の片側CHの波形が潰れていた)

トランジスターのはんだ劣化のため修正


### パワー基盤、作業前の状況



### パワー基盤、作業後



リレー作業前 接点が真っ黒



接点清掃後の状況

