

ONKYO P305

故障箇所

基盤はんだ不良、RCAジャック経年劣化、ひび割れ、パネル表示燈の切れ

修理内容

RCAジャック補強、メイン基盤はんだ修正、電源表示およびトーンセンター表示の電球をLEDに交換

ラインアンプ部はんだ修正 (inputセレクター)



