

テクニクス SU-9070

故障内容

片側の出力が歪む

修理内容


電源回路修理(初段抵抗調整)

動作確認(カタログ値10V 600Ω出力)


カタログ最大出力時(点検前)



電源エラーで歪が発生



抵抗追加により調整



カタログ最大出力時(点検後)

