

マッキントッシュ MC502

故障内容

小音量時に出力が不安定、電源復帰時に音が出なかったりする。

修理内容

新品高信頼品のリレーに交換（オムロン、日本製）

ゴム足の交換

ゴム足の形状は一般市販品です。穴が開いていないため接着しています。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問合せください。

<http://www.kaitori.audio/repair>