


マッキントッシュ MC30 2台

一台目

故障内容 音が小さい

修理内容 劣化コンデンサー交換、入力ジャックの清掃、BIAS確認、動作確認


修理前、波形が変（15Wも出ない）




最大でも半分程度




作業前の状態



劣化した箇所の交換



最大時の波形 (30W 8Ω 1000Hz)



最大出力時 (30W)




もう2台目

故障内容 おと小さい、ジャックの接触??

修理内容 プリ管交換、ジャック清掃、配線の確認、BIAS確認、動作確認


内部の状況を確認



出力が変なので初段の真空管交換



30W出力時 8 Ω 1000Hz



30W負荷時



2台並べて試運転確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>