

Conrad Johnson MV75 (真空管パワーアンプ)

故障内容 BIAS調整

修理内容 左側のBIAS調整異常 (数値が上がらない) ため、BIAS回路修理、左右のBIAS調整。

抵抗切れのためBIASが上がらない。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>