

SONY TA-F333ESXII

故障内容 電源ランプが点かない、音が不安定

修理内容 プロテクト回路修理、DCバランス調整、BIAS調整、内部の埃の除去、スピーカーリレーの接点清掃、動作確認

点検中、内部の埃が酷い



解体作業 プロテクション回路の修理中




DCバランスの調整中など



スピーカーリレーの取り外し中




接点の汚れを除去



100W+100W 1000KHZ 8Ωで点検



左右の波形に問題なし



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>