

LUXMAN CL-30とA3600のセット

A3600 故障内容 故障無し (BIAS調整のみ)

修理内容 BIAS調整のみ

BIAS調整中



他のCL30とセットで確認




CL-30

故障内容 音が劣化

修理内容 劣化コンデンサー交換、ヘッドホンアンプコンデンサー交換、セレクタースイッチの接点清掃、ボリュームの接点清掃、リアヘッドホン用ボリュームやAUX2などのVRのガリ取り、トーンセレクターの接点清掃、リニアトーンの接点清掃など

セレクターやVRなどの分解、接点清掃



ヘッドホン用のコンデンサー交換（銅巻き）



劣化コンデンサー交換



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>