

DENON PMA-750


故障内容 出力が不安定

修理内容 スピーカーリレー清掃、アンプ基盤はんだ補修（怪しい場所を予防策で） R C A基盤側端子のはんだ修正、B I A S調整、動作確認

本体基盤確認、はんだ補修、リレーの取り外しなど



接点が汚れているので清掃する



表側の視認確認とBIAS調整




10W+10W 1KHz で負荷運転 (温度変化による不具合が無いかの確認)



最大負荷テスト 100W+100W 8オーム 1KHz



最大負荷時の波形、左右とも異常なし



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>