


PEAVEY CLASSIC 30

故障内容 BIASが異常 出力管が熱暴走

修理内容 電源回路修理、コンデンサー交換、真空管交換（支給品）、VRのガリ取り、動作確認


電源回路、抵抗の足が腐食して取れてるので交換。



基盤裏側のはんだ修正しました。




熱による劣化のためコンデンサー交換



リバーブ用カバー清掃




不良真空管 (1本のみ) 新品不良????



16Ω 22.85V出力 32.7W (カタログ値は30W) 1KH z



32W出力時の波形 1KH z



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>