

マランツ MODEL3250


故障内容 スピーカー音でない

修理内容 スピーカーは外部アンプに依存（パワーアンプ内蔵でない） トーンバイパス  
スイッチ動作時に片側音でない


スイッチ類のガリを取り動作確認中。



プリアウト最大出力確認 (負荷10K $\Omega$ ) 1KH z




フィルターバイパス 10Hz




低音側フィルター確認。7.5Hzで0 dBに合わせる（15Hz-18dBオクターブの確認）音では確認出来ないのです。



動作時、-20dBまで低下なので動作はOK（カタログ値とは条件が違うので・・・）




18KH z (9KH z OCT)を用意



18KH z 0dBに合わせる



高音側フィルターも-18.5dBの低下を確認。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>