

LUXMAN L45A

故障内容 音が小さい

修理内容 VR不良のため交換（センターラウドネスタップ付VRは入手出来ないので汎用品高級オーディオ用アルプスVRに交換）各セレクタースイッチやトーンVR、バランスVRのガリ改善、BAIS調整、DC調整、動作確認

VR故障、代替品がないのでアルプスのVRに交換しました。


そのためLOWBOOST機能は封印です。（トーンはOKです）



DC調整中




BIAS調整中




出力テスト




400HZ 65W+65W 8Ω 負荷



1KHZ 65w+65w



4KH z 65w+65w



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>