


Mcintosh MC2505


故障内容 電源コード切断、動作不明

修理内容 電源コード交換、VRのガリ取り、スピーカースイッチの接点清掃、メーターセレクトースイッチの接点清掃、BIAS確認、動作確認

新規電源コード取付



各セレクターやVRの接点を清掃する




メーターの照明確認




出力確認 50W+50W 1KH z 8Ω負荷



1KHz 50W (最大時の波形)



10KHz 50W時の波形



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>