

BOSS PLS-1310


故障内容 CDの取り出し、戻し、電源スイッチの接触が悪い

修理内容 分解し操作パネル基盤を取り出し、タクトスイッチの交換と特殊タクトスイッチは接点の改善、はんだの修正、レンズ清掃


通常のスイッチ部分は新品のタクトスイッチに交換する (2か所)



特殊部分のはんだ修正と接点改善



分解したのでCDピックアップの清掃などもする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>