


ALLEN&HEATH XONE:92 (DJ用ミキサー)

故障内容 フェーダーのガリ、エフェクト時の異常

修理内容 フェーダーの接点清掃5か所、エフェクト用のコントロールボリューム4か所交換


ミキサーを分解してフェーダーの清掃、エフェクト基盤を取り出す



特殊5足VRなので同じ部品がなし、汎用品で交換する




VRの配線取り付け



左右のエフェクト分、4か所を交換





動作確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。