

SANSUI α 507

故障内容 プロテクション作動する

修理内容 driver段のはんだ劣化のため修正、BIAS調整、DC調整、スピーカーリレー分解清掃（小音時に出力が不安定なため）


driver段のはんだクラック



スピーカーリレーの接点清掃




BIAS調整など



出力確認 100W+100W 1KH z 8 オーム負荷時



左右とも波形に問題なし



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。