


Audio Space AS-9 MK-2

故障内容 フロントスイッチの破損、動作未確認

修理内容 フロントスイッチ2か所交換、BIAS調整、動作確認


破損スイッチ交換



BIAS調整



真空管ソケットの清掃




出力確認 40W 8 Ω 1kHz





波形に問題なし



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。