

PIONEER AVサラウンドシステム HTP-S525 (スピーカー一体型サラウンドシステム)

故障内容 音が出ない

修理内容 電動ファンの復元(改造箇所の修理) 出音に関しては各ファンクション問題ありませんでした。

※ファンが改造されており十分なエアフローが無く、風向きも逆なので排熱の問題が考えられます。

配線が切れており、無理やりに別のファンの固定している。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。