

LUXMAN 38FDMK-2

故障内容 長期在庫のため確認 (BIASなど) をしてほしい。

修理内容 BIAS調整、動作確認

BIAS調整中



簡易負荷テスト 20W+20W 8Ω負荷



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。