

YAMAHA A-2000

故障内容 出音不安定、ノイズ

修理内容 パワーアンプ回路調整 (BIAS、DC)、各セレクタースイッチの接点改善、パネル分解修理 (ドアの開閉部分のヒンジ損傷箇所) ボタン接着 (数ヶ所が脱落して本体内に落ちてしまった。) 内部清掃、パネル清掃

本体内に埃が充満しており大変危険。



仮清掃をして接触不良のスイッチ類の接点改善をする。



パネルは清掃をする



折れたヒンジ部分の接着をして組み立てる



DC調整、BIAS調整をして完成



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。