


TEAC A6100

故障内容 キャプスタンが動かない

修理内容 キャプスタン可動部のベアリング清掃、再生、録音、消去ヘッドの清掃、ピンチローラーの清掃、テープ走行部分の清掃、動作確認

可動部のベアリングが固着してしまっており、分解して清掃する



清掃前のHEAD、汚れがある



HEADや正面カバーの清掃



キャプスタンローラーの清掃やヘッドの清掃具合



再生、録音を確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。