

TDK SP-X2002

故障内容 回転が不安定

修理内容 回転検出センサーにゴミ、ターンテーブル裏側に異物ありで清掃。

センサーに木片のごみあり、ターンテーブルの裏側にもゴミが付着していたので清掃をする。



レコードを再生して確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。