

UNICO 8417??(真空管アンプ 2台)

故障内容 電源入らない

修理内容 真空管寿命 (KT88 2本) のため交換。互換5881×4本に交換。BIAS調整 (5881に合わせる) 動作確認


5881 (6L6) 使用のためBIASを合わせる




出力確認 40w+40w 8Ω負荷



1KHz時 左右とも異常なし



10KHz時



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。