

マイクロ BL-111


故障内容 レコード回転時に異音がする、33/45回転の切り替えが出来ない。

修理内容 モーターの分解清掃、給油、FGコイルセンサーの清掃、操作スイッチの交換  
(33/45回転部)

作業前、ターンテーブルとアームの取り外し



モーターを分解して給油、FGコイルの清掃をする



回転切替スイッチ不良のため交換する（代替品）



再生をして確認をする



33/45回転のストロボ確認をする（画像ではカメラの関係で映らない）





弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。