

LUXMAN L-510


故障内容 プロテクト解除しないで入ったり切れたりする

修理内容 プロテクション回路修理


温度変化?の影響ではんだが割れてしまっている、導通しない状態で電源が入り
トランジスタなどが故障している



劣化部品と故障した部品を交換する



他、はんだを全てやり直す。



交換後の部品



プロテクト解除、暖機運転をする



暖機完了後、電源ボタン横のランプの消灯を確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。