


PIONEER PD-T07


故障内容 CD読み込まない

修理内容 メカ分解しレンズの接着、ピックアップ調整（最良値、しかしピックアップ内のレーザーダイオードの弱りがあり低温時に不安定になる）


ピックアップ内のレンズが取れてしまっている。



内部を分解してレンズを発見する




ピックアップを接着する




ピックアップの調整をする






CDRパターン



一般CDのパターン



CDの再生は極端に冷温でない場合は問題ありませんが、冷え切ってしまうとレーザー出力が下がり不安定になる)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。