


TAKMAN XPR (ギター用エフェクター)

故障内容 オーバーロードランプが光らない、ON/OFF 時のノイズ、HI の調整が効かない、無音時の発振

修理内容 オペアンプ交換一か所、HI ポット配線断線のため修理、ダイオード交換、LOW 側の結合コンデンサー追加 (DC 漏れがあり、動作が非常に不安定になるため)

配線の断線や DC 漏れなどを修理する、ダイオード交換 (オーバーロード部)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822 オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。