

fender dual showman reverb

故障内容 ボリューム上げるとノイズが出る（プリ真空管付近を触ると酷いノイズ）リバーブが接触悪い。

修理内容 プリ真空管の接触部の清掃（ノイズとリバーブ接触はこれで解消）、パワー管熱暴走（BIASが異常）のためフィルムコンデンサーの交換、BIAS調整（パワー管の寿命延命とマッチング関係で2か所少なめ）


プリ管を外して清掃をする（全ヶ所）



フィルムコンデンサーを交換する (BIAS異常のため)



BIASを調整する



真空管延命のため低いペアがある



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。