

LANEY HV-1000R


故障内容 本体は動作OK、フットスイッチの接触が悪い

修理内容 フットスイッチの接点改善、MIDI端子交換

フットスイッチ自体の接触も悪いので改善をし、MIDI端子を交換する



交換前の状態では配線が動くときシャーシに端子が触れて異常動作する



交換後、本体に繋いで動作の確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。