



TRIODE TRV-35SE

故障内容 電源入らない


修理内容 電源表示灯交換、プリ真空管交換、BIAS調整、ボリュウム接点改善、セレクタースイッチの接点改善、動作確認

電源を入れ、左右の確認をするも左側が歪んでいる






電源ランプは交換する



セレクターやボリュームの接点を改善しておく



プリ管が不良のため交換する



BIASを調整する




BIASマッチングをして動作確認をする




25W+25W 8Ωの条件でテストをする




100HZ時 左右とも問題ありません



1KHz時 左右とも問題ありません



10kHz時 左右とも問題ありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。