

Rocktron Velocity 300 4台

故障内容 3台はファイナルIC不良のため修理不可、可能な一台のみを必要な部品を合わせて完成させる。

修理内容 温度センサーの交換、プリ部基板の移植、電動ファンの配線修理（かなり高音にならないと回らないので配線で対処し本体の延命をする）

※この機種は温度管理の欠陥でファイナルICが故障してしまう。


かなり高温になりファイナルICが故障してしまっている（3台）



1台のみ助かっていたのでこれを修理する



必要な故障していない部品を集める



部品を取り付け仮動作確認をする



プリ部も他から移植する（この故障原因でもある）



ファンの配線をする（故障防止のため回りっぱなしにする）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。