


DENON DCD-1650AR

故障内容 CD読まない、またCDを入れると取り出せなくなる。


修理内容 CDスピンドル受け部分の剥がれ（接着が取れてしまってる部分）の補修、電源回路レギュレーター部分のはんだ修正（怪しいので）

受け皿が脱落して落ちてしまっており、一度CDを入れると取り出せなくなる。

無論CDは再生不能



電源部のはんだが割れているのでやり直す（予防措置）



はんだ修正して組み立てる



再生をして確認する。

(低温で冷えるとピックアップレーザー出力が落ちるので(未交換品)通電初動から2分程度安定無い場合がある)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822 オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。