

SANSUI SC-77

故障内容 再生不安定になる（録音2時間前後）早送りも出来なくなる、VUメーターの照明を明るくして欲しい。

修理内容 VUメーター上部にLED追加、キャプスタン駆動ゴムの清掃、テープ走行部の清掃（HEAD, ピンチローラー）動作確認

LEDを明るくする前の状態






上部に追加後の状態、明るさは倍になりました。



上部に追加する



90分テープを用意して動作確認をする



1KHz 正弦波0dB入力を録音し異常が出るか確認をする



両面の録音を繰り返す 3時間




数時間を録音をテストしましたが異常ありませんでした。

再生についても問題ありませんでした。



念のためキャプスタン駆動ベルトの汚れ具合をみる。

清掃をして再度確認をする




録音テスト90分×2回 3時間



冷え切った状態から再生を確認する



テープ再生波形 1KHz 回転が不安定ならば波形は崩れる



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。