

GENESIS 5(ウーハー駆動サーボアンプ部のみ)

故障内容 電源が入らない

修理内容 本体部を診断し電源系統に問題がありません、リモコン側の不具合で液漏れや汚れによって導通不良を起こしてため分解清掃をする。

動作確認をし問題なく出力を確認しました。

本体部は電源を含めて問題ありません。（リモコン側の不良）



電池の液漏れによる腐食がある



分解して清掃を行う




出力確認を行う（ウーバー部分なので中心は100HZ）



100Wの出力で左右の問題はありませんでした。



80HZ 100W+100W 8Ω負荷時の波形 特に問題はありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。