

ORANGE Rockreverb 100

故障内容 出音しなくなった（再修理）

修理内容 プリ真空管交換（内部でショート）2本、プリ部電源FUSE交換、動作確認

FUSE溶断、中国製の真空管がショートしておりもう一本も巻き込まれて故障してしまっている。



FUSEを交換し出音を確認する。




負荷に接続して出力を確認



80W時 1KHZ 8Ω負荷（接続先の関係で100Wまでは測定出来ない）



発振などの異常はありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。