

カウンターポイント SA-3.1

故障内容 バランスVRにガリ 指摘にない故障>フォノ回路異常（出音時に歪んでしま  
い音が小さい）

修理内容 フォノ回路修理（抵抗交換など）真空管の清掃、動作確認

作業前、真空管の清掃やフォノ回路の修理をする



真空管を綺麗にする。フォノ回路異常のため酷いガリが出ておりました。



動作確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>