


AKAI GX-646


故障内容 再生しても音が出ない

修理内容 テープモニタースイッチの接点改善、ヘッド切替スイッチの接点改善（オーディオドライバー部） LINE入力用のVR接点改善、マイク入力用のVR接点改善、HEADの清掃、ピンチローラーの清掃


ボリューム類の接点、HEAD切替スイッチやモニタースイッチの接点を改善する



HEADの汚れ具合




清掃後



他、走行部分の清掃



ローラーも同様に清掃



テープの走行確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。