

SANSUI SC-77

故障内容 早送り/巻き戻しが出来ない、再生中に止まってしまう。メーター内の照明が切れており赤色LEDに交換してほしい。

修理内容 VUメーター内の照明をLEDに交換、メカブロックを分解してアイドラー消耗部の補修をする、録音表示灯が点灯しないのでLEDを交換（前面のレンズ部分はそのまま使用する）カウンターの駆動ゴムを交換。動作確認

アイドラーの不具合のため消耗部分を補修する（ゴムで補修）




再生が止まってしまうのでカウンター部分のゴムベルトを交換する




録音部分のLEDはレンズ部分が切れてしまっており通電不通で点灯しない。

外見上の都合と特殊LEDなのでレンズ部分はそのまま内部に新しいLEDに交換する。



録音動作時に点灯する事を確認する、またVUメーターのランプも交換する



録音確認をする



メーター部分の照明具合



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。