


MUSICAL FIDELITY B200

故障内容 スピーカー端子をバナナプラグ対応の品に変えてほしい、コンデンサーを交換してほしい。

修理内容 スピーカー端子を14.5φ金メッキバナナプラグ対応に交換、コンデンサーの交換（メイン基板のアンプ回路、フォノ回路をオーディオ最上級グレード品に交換）

作業前の状態




スピーカー端子交換前




ターミナル交換後



コンデンサを交換中







フォノ回路も同様に交換



電源コンデンサの配線を0FCケーブルに交換、フィルムコンデンサー追加



作業終了して動作確認中



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。