


SAUSUI AU-707G EXTRA

故障内容 スピーカーB選択時に出音しない、スピーカー端子のガタ??

修理内容 スピーカー端子のはんだ修正（劣化し割れてしまっていた）、アンプ回路のDC漏れのためBIASとDC調整、動作確認

ヒートパイプを外して問題の箇所を診断。


ヒートパイプのネジが2本欠品している、また以前に修理歴あり。




衝撃??ではんだの割れが数ヶ所あり、補正する



DCバランス調整



BIASの調整 (DC調整をしたため)




アンプ負荷テスト 100W+100W 8Ω 1KHZ





波形は左右とも問題ありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。